

業務実績

補償部門

発注者	業務名	業務概要	年度
京都府 京丹後市	浅茂川地区建物調査等業務その13	地盤変動影響調査等 (事前調査) 建物等の調査 16.0棟 工作物の調査 11.0箇所	R3
兵庫県 加東土木事務所	郷ノ瀬川 他 家屋調査	地盤変動影響調査等 (事後調査) 建物等の調査 3.0棟	R1
兵庫県 光都土木事務所	桐谷川家屋事後調査業務委託	地盤変動影響調査等 (事後調査) 建物等の調査 2.0棟	R1
兵庫県 姫路土木事務所	(主) 宍粟香寺線 物件調査業務委託 (単価更正)	物件調査 建物等の調査 4.0棟 工作物の調査 3.0箇所	R1
兵庫県 姫路土木事務所	(一) 甘地福崎線福崎駅前物件調査業務委託その4	物件調査 建物等の調査 2.0棟 工作物の調査 1.0箇所	R1
兵庫県 加東土木事務所	(一) 加古川水系美囊川 物件調査業務	物件調査 建物等の調査 1.0棟 工作物の調査 1.0箇所	H30
兵庫県 加古川土木事務所	(一) 江井ヶ島大久保停車場線物件調査等業務委託	物件調査 工作物の調査 1.0箇所	H30
兵庫県 加古川土木事務所	(主) 加古川小野線 東播磨道北工区 工損調査業務	地盤変動影響調査等 (事前調査) 建物等の調査 6.0棟 工作物の調査 3.0箇所	H29
兵庫県 光都土木事務所	(砂) 桐谷川 家屋事前調査業務委託	地盤変動影響調査等 (事前調査) 建物等の調査 2.0棟	H29
兵庫県 龍野土木事務所	横松地区 物件調査等業務委託	物件調査 工作物の調査 1.0箇所	H29